

fontaine alimentée par une source, conduite par une « mine », se trouve sur le territoire ancien prieuré de Saint Laurent d'Eze, ancienne propriété des Comtes de Falicon, englobant un terrain où est construite une petite copropriété appelée « Azurial », 2415 avenue de la Méditerranée.

DESCRIPTION de la FONTAINE

La fontaine est constituée d'une niche de « rocaïlle » contre un mur de soutènement en tuffeau, soigneusement appareillé en blocs horizontaux, couronné d'une végétation méditerranéenne : yuccas, figuier, etc...

Elle comporte une niche de rocaïlle utilisant des concrétions naturelles.

Le mascaron était distribué par un « mascaron » recouvert de concrétions dues à l'eau fortement minéralisée. Celle-ci était recueillie dans un bassin circulaire en pierre demi-dure, en assez mauvais état.

Sur les deux terrasses, à la végétation luxuriante, le mur et la fontaine forment un ensemble harmonieux dans un paysage méditerranéen tendant, à l'heure actuelle, à disparaître sous l'impact d'un urbanisme anarchique.

TRAVAUX INDISPENSABLES pour la REMISE en ACTIVITE de cette FONTAINE du 21ème siècle

- Raccorder la fontaine à la « mine » alimentée par la source, au débit constant été comme hiver, détournée actuellement pour un usage agricole.
- Réaliser un bassin de distribution à vanne bi-passe (possibilité d'alimenter à la fois l'arrosage et fontaine).
- un tuyau souple enterré sera amené à un regard, comportant une vanne d'arrêt, sur lequel sera fixé le tuyau d'alimentation de la fontaine, permettant la coupure de l'eau pour l'entretien de celle-ci.
- Réfection du corps de fontaine :
 - dépose, pour restauration, du mascaron
 - remise en état de la niche en demi-cercle, par un enduit au mortier bâton (chaux) teinté dans la masse.
 - reprise du mascaron restauré, ou d'une copie à l'identique (si l'original se révèle trop détérioré) en pierre demi-dure avec l'intervention d'un bon sculpteur.
- Bassin :
 - Ouverture des joints de la « douvelle » extérieure en demi-cercle.
 - Après piquetage et nettoyage, réfection de l'enduit étanche.
- Fond de bassin :
 - Décapage et réfection de l'enduit, en tenant compte de la pente en direction de la vidange de pied.
 - Nettoyage et restauration de la margelle en conservant la surverse actuelle.